

公共房屋樓宇內自來水重金屬含量檢測結果

| 取樣及檢測日期 | 社會房屋 | | | |
|-----------|----------------|------|--------|---------------|
| | 樓宇名稱 | 取樣位置 | 檢測值(鉛) | 備註 |
| 2015.7.17 | 青洲社屋 - 青泉樓 | 空置單位 | 2.1 | 4樓N廚房 |
| 2015.7.17 | 青洲社屋 - 青雅樓 | 空置單位 | <LOQ | 20樓K廚房 |
| 2015.7.17 | 青洲社屋 - 青松樓 | 空置單位 | <LOQ | 33樓CA廚房 |
| 2015.7.17 | 青洲社屋 - 青翠樓第1座 | 空置單位 | <LOQ | 30樓BI廚房 |
| 2015.7.17 | 青洲社屋 - 青翠樓第2座 | 空置單位 | 1.3 | 9樓BQ廚房 |
| 2015.7.17 | 筷子基社屋 - 快富樓 | 空置單位 | <LOQ | 21樓Z廚房 |
| 2015.7.17 | 筷子基社屋 - 快意樓 | 空置單位 | 1.4 | 26樓G廚房 |
| 2015.7.17 | 筷子基社屋 - 快達樓第1座 | 空置單位 | --- | 未入伙的新建社屋大樓 |
| 2015.7.17 | 筷子基社屋 - 快達樓第2座 | 空置單位 | --- | 未入伙的新建社屋大樓 |
| 2015.7.17 | 望廈社屋 - 望賢樓 | 空置單位 | 1.9 | 16樓F廚房 |
| 2015.7.17 | 望廈社屋 - 望善樓第I座 | 空置單位 | 1.9 | 23樓H廚房 |
| 2015.7.17 | 望廈社屋 - 望善樓第II座 | 空置單位 | 3.2 | 13樓T廚房 |
| 2015.7.25 | 石排灣社屋 - 樂群樓第1座 | 空置單位 | 1.1 | 8樓AE廚房 (全層空置) |
| 2015.7.21 | 石排灣社屋 - 樂群樓第2座 | 空置單位 | 1.3 | 8樓Z廚房 |
| 2015.7.21 | 石排灣社屋 - 樂群樓第3座 | 空置單位 | <LOQ | 25樓AF廚房 |
| 2015.7.22 | 石排灣社屋 - 樂群樓第4座 | 空置單位 | <LOQ | 22樓AE廚房 |
| 2015.7.22 | 石排灣社屋 - 樂群樓第5座 | 空置單位 | 1.7 | 3樓L廚房 |
| 2015.7.22 | 石排灣社屋 - 樂群樓第6座 | 空置單位 | 1.1 | 18樓R廚房 |

公共房屋樓宇內自來水重金屬含量檢測結果

| 取樣及檢測日期 | 社會房屋 | | | |
|---------|------|------|---------|----|
| | 樓宇名稱 | 取樣位置 | 檢測值 (鉛) | 備註 |

備註：

- (1) 檢測值單位：微克/升 (ug/L)
- (2) 世界衛生組織標準為每公升自來水鉛含量限值為10 ug/L
- (3) LOQ：定量限 (鉛 1.0 ug/L)

以上資料由民政總署提供