

公共房屋樓宇內自來水重金屬含量檢測結果

取樣及檢測日期	經濟房屋			
	樓宇名稱	取樣位置	檢測值 (鉛)	備註
2015.7.30	湖畔大廈第1座	空置單位	1.1	4樓J廚房
2015.7.30	湖畔大廈第2座	空置單位	2.3	27樓A廚房
2015.7.30	湖畔大廈第3座	空置單位	1.3	4樓H廚房
2015.7.30	湖畔大廈第4座	空置單位	1.8	4樓A廚房
2015.7.30	湖畔大廈第5座	空置單位	1.7	4樓A廚房
2015.7.30	湖畔大廈第6座	空置單位	<LOQ	3樓O廚房
2015.7.24	居雅大廈第1座	空置單位	2.3	2樓B廚房
2015.7.29	居雅大廈第2座	空置單位	1.0	2樓L廚房
2015.7.28	居雅大廈第3座	空置單位	1.2	2樓V廚房
2015.7.29	居雅大廈第4座	空置單位	<LOQ	2樓AF廚房
2015.7.28	居雅大廈第5座	空置單位	<LOQ	3樓AP廚房
2015.7.28	居雅大廈第6座	空置單位	1.5	3樓AZ廚房
2015.7.29	居雅大廈第7座	空置單位	<LOQ	3樓BJ廚房
2015.7.27	居雅大廈第8座	空置單位	1.3	3樓BV廚房
2015.7.28	業興大廈第1座	空置單位	2.0	1樓A廚房
2015.7.30	業興大廈第2座	空置單位	2.5	1樓A廚房
2015.7.28	業興大廈第3座	空置單位	1.8	1樓A廚房
2015.7.28	業興大廈第4座	空置單位	2.4	1樓A廚房
2015.7.28	業興大廈第5座	空置單位	2.2	1樓B廚房
2015.7.30	業興大廈第6座	空置單位	1.5	1樓B廚房

公共房屋樓宇內自來水重金屬含量檢測結果

取樣及檢測日期	經濟房屋			
	樓宇名稱	取樣位置	檢測值 (鉛)	備註
2015.7.30	業興大廈第7座	空置單位	3.0	3樓C廚房
2015.7.30	業興大廈第8座	空置單位	2.0	3樓C廚房
2015.7.30	業興大廈第9座	空置單位	2.6	3樓D廚房
2015.7.30	業興大廈第10座	空置單位	2.0	3樓C廚房
2015.7.30	青蔥大廈第1座	空置單位	1.7	6樓G廚房
2015.7.30	青蔥大廈第2座	空置單位	<LOQ	14樓G廚房
2015.7.30	安順大廈第1座	空置單位	2.5	4樓K廚房
2015.7.30	安順大廈第2座	單位	2.1	15樓G水錶
2015.7.30	永寧廣場第1座	空置單位	<LOQ	12樓F廚房
2015.7.30	永寧廣場第2座	單位	<LOQ	15樓O水錶
2015.7.30	永寧廣場第3座	單位	<LOQ	21樓T水錶
2015.7.30	永寧廣場第4座	單位	<LOQ	14樓AI水錶

備註：

- (1) 檢測值單位：微克/升 (ug/L)
- (2) 世界衛生組織標準為每公升自來水鉛含量限值為10 ug/L
- (3) LOQ：定量限 (鉛 1.0 ug/L)
- (4) 因有四幢樓宇沒有空置單位，故此，在該等樓宇某單位水錶前抽取水樣本

以上資料由民政總署提供